



SAISON : 2020

EPREUVE : Magny-cours

à Monsieur le Directeur de Course

Monsieur le Directeur de Course,

Conformément à la réglementation en vigueur, nous avons procédé à des vérifications techniques dont nous vous communiquons ci-dessous le détail et les conclusions.

X	Essais Qualificatifs	1 <sup>ère</sup> Course	2 <sup>ème</sup> Course
---	----------------------	-------------------------	-------------------------


Points de contrôles			
Origine	N° Art.	Descriptif	
4	B.O.P.	Hauteur de caisse	
4	B.O.P.	Poids de la voiture	
4	B.O.P.	Diamètre brides d'admission + étanchéité système admission	
2	§ 3.13	Diamètre papillon	
4	§ 2.8	Data logging	
2	§ 8	Maîtres cylindre de frein	

1	Annexe J	3	Règlement sportif Champ. FFSA GT
2	Fiche d'homologation	4	Règlement technique Champ. FFSA GT

Légendes

N° des véhicules concernés :

2	8	17	21	42	72					





L'analyse du Data Logger de la voiture N°21 permet de mettre en évidence une valeur du capteur de sonde Lambda non Conforme avec les valeurs de référence de la B.O.P. (voir rapport Emotag joint en annexe)

Je vous prie d'agr er, Monsieur le Directeur de Course, mes salutations sportives.

Fait   : Magny-cours      Le : 22/08/2020

Le D l gu  Technique  
Christophe OLIVIERI

Monsieur le Pr�sident du Coll�ge des Commissaires Sportifs		Monsieur le Directeur de Course	
Date de r�ception	12/08/20	Date de r�ception	21 Sept 2020
Heure	16H09	Heure	15.00
Signature		Signature	